



Etat écologique		Débit d'été	
Très bon		Satisfaisant	
Bon		faible	
Moyen		critique	
Médiocre		assec	
Mauvais		indéterminé	
Non qualifié			
M	Présence d'une contamination métallique (niveau moyen)		



*Bassin versant de l'Ouveze-
Campagnes 2017 et 2018 - Synthèse des résultats de suivi de la qualité de l'eau*